CITTA' DI PARMA

PIANO DEL COLORE

PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PELLE DELL'ARCHITETTURA STORICA

FASI DI LAVORO
- ANALITICO - DOCUMENTALE
- RILIEVO CRITICO
- PROPOSITIVO - DIDATTICA
- NORMATIVA

COMMITTENTE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARMA
AGENZIA QUALITA' URBANA E ARCHITETTONICA

RIFERIMENTI
ARCH. PAOLO CONFORTI
ARCH. DARIO NADDEO

TITOLO
Data 10.2008
Pag. n°320
MANUTENZIONE DELLA PELLE DELL'ARCHITETTURA-RUOLO DELL'ORNATO MINORE

TAVOLA
42

Studio AGORA Arch. Massimo Casolari

Coordinatore: Giulia Simoni
Gruppo Cagnoni Simone Gasparoli

MANUTENZIONE DELLA PELLE DELL'ARCHITETTURA - RUOLO DELL'ORNATO MINORE

SCOMPARSA DELL'ORNATO MINORE (FUNZIONALE)

A ASSENZA DEL CORNICIONE

LO SPORTO DI GRONDA NON E' IL CORNICIONE





B ASSENZA DEL BASAMENTO E DELLO ZOCCOLO

PROBLEMATICHE DELLA MANUTENZIONE

A AMBITO DELLA FACCIATA INTERESSATO DA ACQUA DI RISALITA. LA PRESENZA DELLO ZOCCOLO DEFINISCE L' AMBITO DELLA MANUTENZIONE E DIFENDE LA FACCIATA

B IN ASSENZA DELLO ZOCCOLO,NEL CASO DEL RIPRISTINO DI TINTEGGIO O INTONACO, NON E' DEFINIBILE L' AREA DI INTERVENTO MINIMO: PER UNIFORMARE L' INTERVENTO OCCORREREBBE RITINTEGGIARE TUTTA LA FACCIATA



DEGRADO DA INTERVENTO

ESITO PERMANENTE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ASSENZA DEGLI ELEMENTI FUNZIONALI MINIMI (ORNATO "MINORE").

IL TINTEGGIO UNIFORME SENZA DISTINZIONE DELLE RIPARTIZIONI FUNZIONALI, IMPEDISCE/OSTACOLA I CICLI DI MANUTENZIONE

BANALIZZAZIONE CROMATICA
TIPOLOGIE DI "GIALLONE" E "ROSSONE" APPLICATE MOLTO FREQUENTEMENTE NELL'EDILIZIA STORICA.
INTERPRETAZIONE FANTASIOSA DEL ROSSO E DEL GIALLO AUSTRIACO UTILIZZATO NEGLI EDIFICI PUBBLICI



PUNTI CRITICI DELLA MANUTENZIONE

DIFESA DEL FRONTE
(SOLUZIONE MONOCROMATICA NON CORRETTA)

DIFESA DELLE APERTURE
(SOLUZIONE MONOCROMATICA NON CORRETTA)

C ASSENZA DI CORNICI E STIPITI ALLE APERTURE



A LA DIVERSA SCANSIONE CROMATICA TRA LA FACCIATA E LA CORNICE DELIMITA L'AMBITO DELLA MANUTENZIONE

B NEL CASO DI SBRECCIATURA DEGLI STIPITI DELLE APERTURE, IN ASSENZA DELL'ORNATO MINORE (CORNICI), NON E' DEFINIBILE L'AMBITO DELLA MANUTENZIONE IN QUANTO NON VI E' DISTINZIONE DAL FONDO DELLA FACCIATA. IN SOSTANZA, IN CASO DI INTERVENTO DI RISARCITURA DELLO SPIGOLO, OCCORREREBBE RITINTEGGIARE TUTTA LA FACCIATA (!) PER NON MOSTRARE IL SEGNO DELLA MANUTENZIONE. LA CORNICE PERMETTE L'INTERVENTO SENZA CONFRONTARSI CON IL TINTEGGIO DELLA FACCIATA