

**OLTRETORRENTE - VIA N. BIXIO ( LATO EST ): PERMANENZA DEGLI ELEMENTI TRADIZIONALI NELL' ORGANIZZAZIONE DEI FRONTI**

**ARCHITETTURA MONUMENTALE E QUALIFICATA**

**EDILIZIA BASE CORTINA MURARIA RICONOSCIBILE**

**EDILIZIA BASE FACCIATE CHE CREANO DISCONTINUITA' NELLA CORTINA MURARIA**

**EDILIZIA BASE FACCIATE CHE CREANO DISCONTINUITA' NELLA CORTINA MURARIA**

**NUOVI EDIFICI TIPOLOGICAMENTE INCOMPATIBILI**

**GRADO DI RICONOSCIBILITA' DELL' EDILIZIA STORICA**

- ARCHITETTURA MONUMENTALE E QUALIFICATA
- FRONTI CHE PARTECIPANO ALLA RICONOSCIBILITA' DELLA CORTINA MURARIA STORICA
- EDILIZIA STORICA CHE PRESENTA ELEMENTI DI DISTURBO ALLA LETTURA DELLA CORTINA MURARIA
- NOVA EDILIZIA CHE CONTRASTA CON LA CONTINUITA' DELLA CORTINA MURARIA STORICA

**STATO DELLA CONSERVAZIONE DELL' EDILIZIA STORICA**

- CESSIVA SOPRAELEVAZIONE
- ELEMENTI DI FACCIATA NON COMPATIBILI
- DIMENSIONI DELLE APERTURE NON TIPOLOGICHE
- ORGANIZZAZIONE DELLE APERTURE NON TRADIZIONALE